

Realizacja Planu Remontowo - konserwacyjnego na 2026r w zasobach TBS Koszalin - stan na dzień:		5 sierpień 2026
Wyszczególnienie	Zakres	Zaawansowanie
Wenedów 4-4C	Naprawa filarów balkonów.	W przygotowaniu
Wenedów 4-4C	Malowanie pomieszczeń wspólnych (w piwnicach - korytarze, wózkownie, suszarnie)	Zrealizowano
Wenedów 6-6C	Malowanie pomieszczeń wspólnych (w piwnicach - korytarze, wózkownie, suszarnie)	Zrealizowano
Wenedów 6-6C	Uzupełnienie gontu, naprawa odpływów z dachu, malowanie uchwytów odgromówki, naprawa wylazu, uszczelnienie rur wywiewnych przy czapach kominowych.	W trakcie realizacji
Wenedów 8-8D	Uzupełnienie gontu, malowanie uchwytów odgromówki, naprawa czap kominowych i wykonanie konserwacji,	W trakcie realizacji
Wenedów 8-8D	Naprawa balkonów 8C/15,12,9,6, oczyszczenie czół balkonów.	W przygotowaniu
Wenedów 9-9A	Wymiana liczników z.w, c.w.u	W trakcie realizacji
Wenedów 9-9A	Wymiana liczników c.o.	W trakcie realizacji
Wenedów 10-12D	Remont balkonu 10B/10	W przygotowaniu
Wenedów 10-12D	Wymiana wkładów okiennych	W trakcie realizacji
Wenedów 14-14C	Naprawa balkonów 14C/2, 4, 6, 8	W przygotowaniu
Wenedów 18-18C	Modernizacja wymiennikowni	Zrealizowano
Wenedów 18-18C	Malowanie filarów balkonowych.	W trakcie realizacji
Wenedów 18-18C	Wymiana liczników z.w, c.w.u	W trakcie realizacji
Wenedów 18-18C	Wymiana liczników c.o	W trakcie realizacji
Wenedów 20-20C	Mycie elewacji	W przygotowaniu
Wenedów 20-20C	Modernizacja wymiennikowni	W trakcie realizacji
Wenedów 22-24D	Wymiana stolarki okiennej	Zrealizowano
Wenedów 22-24D	Wymiana stolarki okiennej - okna połaciowe	W trakcie realizacji
Wenedów 22-24D	Wymiana liczników z.w.u, c.w.u.	W trakcie realizacji
Wenedów 22-24D	Wymiana liczników c.o	W trakcie realizacji
Wenedów 26-26B	Naprawa balkonów 26A/4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15	W trakcie realizacji
Wenedów 28-30C	Balkony, filary balkonów zabezpieczenie	W przygotowaniu
Wenedów 9-9A	Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania urządzeń telemetrycznych	Zrealizowano
Wenedów 18-18C	Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania urządzeń telemetrycznych	Zrealizowano
Wenedów 22-24D	Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania urządzeń telemetrycznych	Zrealizowano
Brytyjska 2-20	Konserwacja elementów drewnianych	W trakcie realizacji
Holenderska 34-38	Konserwacja i naprawa elementów drewnianych	W przygotowaniu
Holenderska 40-44	Konserwacja i naprawa elementów drewnianych	W przygotowaniu
Holenderska 40-52	Wymiana liczników z.w.u, c.w.u.	W trakcie realizacji
Holenderska 40-52	Wymiana liczników c.o	Zrealizowano
Holenderska 54-70	Wymiana instalacji ocynkowanej poziomy, dokumentacja (z.w, c.w.u i cyrkulacja)	Zrealizowano
Holenderska 54-70	Wymiana liczników z.w.u, c.w.u.	Zrealizowano
Holenderska 54-70	Wymiana liczników c.o	Zrealizowano
Holenderska 54-70	Remont balkonów	W trakcie realizacji